20○○년도 기사 일반검정 제	○ 회대비			수험번호	성명	감독위원
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		ᄃᅁᅔᇳᆡ	확인인
전기공사(산업)기사/전기(산업)기사					동일출판사	

제 1 과목: 전기응용

- 1. 휘도 B[sb], 반지름 $\gamma[m]$ 인 등휘도 완전 확산성 구 광원의 전광속 F[lm]는 얼마인가?
 - $\mathfrak{P} 4r^2B$
- $\oplus \pi r^2 B$
- \oplus $\pi^2 r^2 B$ \oplus $4\pi^2 r^2 B$

풀이

$$B = \frac{I}{\pi r^2} = \frac{1}{\pi r^2} \cdot \frac{F}{4\pi} [\text{nt}]$$

$$\therefore F = 4\pi^2 r^2 B [\text{lm}]$$

[답] 라

- 2. 다음 중 잘못된 것은?
 - $\Im 1[lx] = 1[lm/m^2]$
 - \Box 1 [ph] = 1 [lm/cm²]

 - $1 [rlx] = 1 [lm/m^2]$

풀이

 $1[lx]=1[lm/m^2], [ph]=[lm/cm^2] : 1[ph]=104[lx]$ [답] 印

- 3. 점광원 150 [cd]에서 5 [m] 떨어진 거리에서, 그 방향 과 직각인 면과 기울기 60°로 설치된 간판의 조도 [lx]는?
 - (P) 1
- (L) 2
- **F** 3
- 라 4

풀이

광도 $I[\mathrm{cd}]$ 의 광원에서 $\gamma[\mathrm{m}]$ 떨어져서 θ 만큼 기울어진 면의 조도 E[lx]는 다음과 같다.

$$E = \frac{I\cos\theta}{r^2} [lx] = \frac{150 \times \cos 60^\circ}{5^2} = 3 [lx]$$
 [1]

4. 투과율이 50[%]인 완전 확산성의 유리를 천장 뒤에 서 비추었을 때 마루에서 본 휘도가 0.2 [sb]인 경 우 천장 뒤의 유리면의 조도[lx]는?

- **P** 12.56
- © 125.6
- F 1256
- 12560

풀이

천장 뒤의 유리면의 조도를 E, 유리 밑면의 광속 발산도를

R, 투과율은 τ , 휘도를 B라고 하면

 $R = \tau E$ 또는 $R = \pi B$


 $\tau E = \pi B$

$$E = \frac{\pi B}{\tau} = \frac{3.14 \times 0.2}{0.5} [\text{lm/cm2}]$$

$$= \frac{3.14 \times 0.2 \times 10^{4}}{0.5} [lm/m2]$$
=12560[lx]

[답] 라

5. 그림과 같이 반구형 천장이 있 다. 반지름 γ가 30 [cm], 반구 내의 휘도 *B*는 4487 [cd/m²] 로 균일하다. 이때 a=2.5[m] 거리에 있는 바닥의 P점 의 조도는 몇 [lx]인가?



- **F** 100
- (1) 200
- F) 300
- **a** 400

풀이

그림에서 구하는 조도 $E = \pi B \sin^2 \theta$

그림에서
$$\sin \theta = \frac{r}{\sqrt{r^2 + a^2}}$$
 을 대입하면

$$\therefore E = \frac{\pi r^2 B}{r^2 + a^2} = \frac{3.14 \times 0.3^2 \times 4487}{0.3^2 + 2.5^2} = 200 \text{ [lx]}$$

- 6. 평균구면 광도는 200 [cd], 주변 확산율이 0.8일 때 백열전구의 전광속[lm]은?
 - ② 2260
- (4) 2009
- © 2060
- **3060**

풀이

평균구면 광도 I와 평균수평 광도 I_h 사이에는 주변 환산

						감
20 🔾 ୦ 년도 기사 일반검정 제	○ 회대비			수험번호	성명	
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		ᄃᅅᅕᅖᄔ	ġ
전기공사(산업)기사/전기(산업)기사					동일출판사	

낙독위워 확인인

율이 ().8일 때

$$I = 0.8I_h = 0.8 \times 200 = 160$$
 [cd]

전광속 F는

$$F = 4\pi I = 4\pi \times 160 = 2009 \text{ [lm]}$$

[답] 만

_3(m)

100(lx)

7. 그림과 같은 점광원으로부터 원뿔 밑면까지의 거리가 4[m]이고, 밑 면의 반지름이 3[m]인 원형면의 평균 조도가 100[lx]라면 이 점광 원의 평균 광도[cd]는?



(1) 250

F) 2250

2500

풀이

$$E = \frac{F}{S} = \frac{\omega I}{\pi r^2} = \frac{2\pi (1 - \cos \theta)I}{\pi r^2}$$

$$E = \frac{2I(1 - \cos \alpha)}{r^2} \qquad 900 = 2I \times 0.2$$

$$900 = 2I \times 0.2$$

$$100 = \frac{2I(1 - \frac{4}{5})}{3^2}$$

$$: I = \frac{900}{0.4} = 2250 \text{ [cd]}$$

[답] 단

- 8. 완전 확산면의 광속 발산도가 2000 [rlx]일 때, 휘도 는 약 몇 [cd/cm²]인가?
 - ② 0.2
- \oplus 0.064
- © 0.682
- **部 637**

풀이

$$R = \pi E$$

$$\therefore B = \frac{R}{\pi} = \frac{2000}{3.14} [cd/m2] = \frac{2000}{3.14} \times 10^{-4} = 0.064$$
[cd/cm2]

*
$$R = \pi B[\text{rlx}], B = \frac{R}{\pi}[\text{nt}]$$
이므로

[답] [

9. 휘도 문제를 다룰 때에는 1[sb]=104[nt]의 관계를 잊 으면 안 된다. 반사율이 50[%], 면적이 50[cm]×40 [cm]인 완전 확산면에 100[lm]의 광속을 투사하면 그 면의 휘도는 얼마인가?

- ⑦ 약 60
- 나 약 80
- 대 약 100
- 라 약 120

풀이

$$R = \frac{F}{S} = \frac{50}{0.5 \times 0.4} = 250 \text{ [rlx]}$$

$$B = \frac{R}{\pi} = \frac{250}{\pi} = 79.6 \text{ [nt]}$$

[답] 만

- 10. 200 [W] 전구를 우유색 구형 글로브에 넣었을 경우 우유색 유리 반사율을 30[%], 투과율은 50[%]라고 할 때 글로브의 효율[%]을 구하면?
 - ⑦ 약 88
- 다 약 83
- 다 약 76
- 라 약 71

풀이

글로브의 효율 ŋ는

$$\eta = \frac{\tau}{1 - \rho} = \frac{0.5}{1 - 0.3} = 0.71$$

$$\therefore \eta = 71 \, [\%]$$

[답] 라

- 11. 반사율 40 [%], 흡수율 10 [%]를 가지고 있는 켄트지 에 1500 [lm]의 광을 비쳤을 때 투과광속[lm]은?
 - **7)** 500
- (4) 750
- F) 850
- 라 900

풀이

의 식으로부터
$$\rho + \tau + \delta = 1$$
이 된다.

$$\tau = 1 - \rho - \delta = 1 - 0.4 - 0.1 = 0.5$$

투과 광속 $F = 0.5 \times 1500 = 750$ [lm]

[답] 만

12. 반사율 ho, 투과율 ho, 반지름 ho인 완전 확산성 구형

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인


글로브의 중심의 광도 1의 점광원을 켰을 때. 광속 발산도는?

풀이

$$R = \frac{F\eta}{A} = \frac{4\pi I}{4\pi r^2} \cdot \frac{\tau}{1-\rho}$$
$$= \frac{\tau I}{r^2(1-\rho)} [\text{rlx}]$$

[답] 단

13. 지름 40 [cm]인 완전 확산성 구형 글로 브의 중심에 모든 방향의 광도가 균일 하게 120 [cd] 되는 전구를 넣고 탁상 2[m]의 높이에서 점등하였다. 탁상 위 의 조도[lx]는? 단, 글로브 내면의 반 사율은 40 [%], 투과율은 50 [%]이다.



- ⑦ 약 30
- GP 약 25
- 대 약 20
- 라 약 15

풀이

글로브의 효율 η는

$$\eta = \frac{\tau}{1 - \rho} = \frac{0.5}{1 - 0.4} = 0.833$$

구하는 조도 E는


$$\therefore E = \frac{\eta I}{R^2} = \frac{0.833 \times 120}{2^2} = 25 \text{ [lx]}$$

[답] 만

14. 루소 선도가 그림과 같은 광원의 배경 곡선의 식을 구하면?

$$\mathfrak{D} I_{\theta} = \frac{\theta}{\pi} \cdot 100$$

- $\Box I_{\theta} = 100 \cos \theta$
- $\exists I_{\theta} = 50(1 + \cos \theta)$



풀이

[답] 환

- 15. 전등 효율이 14 [lm/W]인 100 [W] 백열 전구의 구면 광도는 몇 [cd]인가?
 - ⑦ 약 119
- (J) 약 111
- 대 약 109
- 라 약 101

풀이

$$F = P\eta = 100 \times 14 = 1400$$
 [lm]

$$I = \frac{F}{4\pi} = \frac{1400}{4 \times 3.14} = 111.5 \text{ [cd]}$$

[답] (대

- 16. 완전 흑체의 온도가 4000 [°K]일 때 단색 방사 발산 도가 최대가 되는 파장은 730 [m μ]이다. 최대의 단 색 방사 발산도가 555 $[m \mu]$ 인 흑체의 온도 $[^{\circ}K]$ 는?
 - ⑦ 약 5000
- 나 약 5260
- 약 5380
- 라 약 5730

풀이

최대 스펙트럼 방사 발산도를 생기게 하는 파장 λ_m 은 빈의 변위 법칙에 의하여

$$\lambda \propto \frac{1}{T}$$
이며

 $\lambda \propto \frac{1}{T}$ 이며 $4000 : \frac{1}{730} = x : \frac{1}{555}$

$$\therefore x = \frac{730}{555} \times 4000 = 5261 \, [^{\circ}K]$$

[답] 만

- 17. 진공 전구에 적린 게터(getter)를 사용하는 이유는?
 - ⑦ 광속을 많게 한다.
 - (i) 전력을 적게 한다.

20○○년도 기사 일반검정 제	○ 회대비			수험번호	성명	감독위원
자격종목 및 등급(선택분야) 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사	종목코드	시험시간	문제지형별		동일출판사	확인인

- 따 효율을 좋게 한다.
- 라 수명을 길게 한다.

풀이

백열 전구에는 필라멘트를 사용하므로 배기를 한 후에도 미량의 수소나 산소가 존재하며 필라멘트가 높은 온도에서 산화되지 않도록 게터를 필라멘트에 칠해 두면 처음 점화할 경우에, 우선 유리구에 남아 있는 이들 수소나 산소와 화합하여 제거시킨다. 30 [W] 이하의 진공 전구에는 붉은 인을게터로 쓰고, 40 [W] 이상의 큰 용량의 전구에는 질화바륨을게터로 사용한다. 따라서 게터는 필라멘트의 증발을 감소시키고 진공을 좋게 하여 유리구의 흑화를 방지하고 수명을길게 한다.

- 18. 백열 전구의 앵커에 사용되는 재료는?
 - (카) 철
- 마 크롬
- 따 망간
- 라 몰리브덴

풀이

앵커(anchor)는 필라멘트를 점화시에 움직이지 않도록 지지하는 것으로서 그 지지점의 온도를 낮추지 않고 높은 온도에서도 인장 강도가 변화되지 않고 또한 유리와 잘 밀착되는 몰리브덴 선을 사용한다.

- 19. 백열 전구에서 필라멘트의 재료로서 필요 조건 중 틀린 것은?
 - ⑦ 고유 저항이 적어야 한다.
 - (l) 선팽창률이 적어야 한다.
 - 때 가는 선으로 가공하기 쉬워야 한다.
 - 라 기계적 강도가 커야 한다.

풀이

필라멘트 재료로서의 필요 조건은 다음과 같다.

- ① 융해점이 높을 것
- ② 고유 저항이 클 것
- ③ 높은 온도에서의 증발(승화)이 적을 것
- ④ 점화 온도에서 주위의 것과 화합하지 않을 것
- ⑤ 가는 선으로의 가공이 쉬울 것
- ⑥ 고온으로 되어도 기계적 강도가 감소하지 않을 것
- ⑦ 선팽창 계수가 적을 것

- ⑧ 전기 저항의 온도 계수가 플러스로 될 것
- ⑨ 재료가 풍부하고 가격이 염가로 될 것 【답】⑦
- 20. 전구의 봉함부 도입선으로 쓰이는 재료는?
 - ⑦ 구리선
 - (J) 몰리브덴
 - ① 구리에 니켈강을 피복한 것
 - 라 니켈강에 구리를 피복한 것

풀이

봉함부 도입선은 유리를 관통하므로 공기가 새지 않도록 유리와 거의 일치하는 팽창 계수를 갖는 듀밋선(dumet wire)이 사용된다. 듀밋선은 42[%]의 니켈을 포함한 철강선에 구리를 두껍게 피복한 것으로 팽창

계수는 6×10-6 정도이다.

[답] 환

- 21. 네온 전구의 용도에서 잘못된 것은?
 - ② 소비 전력이 적으므로 배전반의 파일럿, 종야등 에 적합하다.
 - ① 일정 전압에서 점화하므로 검전기, 교류 파고값 측정에 필요없다.
 - © 음극만 빛나므로 직류의 극성 판별용에 사용된 다.
 - ② 빛의 관성이 없고 어느 범위 내에서는 광도의 전류가 비례하므로 오실로스코프용 스트로보스코프등에 이용된다.

풀이

네온 전구의 특징

- ① 소비 전력이 적어 종야등, 파일럿등에 사용
- ② 일정 전압 이상에서 발광하므로 검전기나 파고치 측정에 사용
- ③ 음극에서 발광하므로 직류 극성 판별에 사용
- ④ 광도가 전류에 비례
- ⑤ 빛의 관성이 없다.

[답] 만

22. 방전등의 전압 전류 특성은 마이너스(負特性)이므로 이것을 일정 전압의 전원에 연결하면 전류가 급속

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명

자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별
전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인

히 증대되어 방전등을 파괴한다. 이것을 방지하기 위하여 필요한 장치는?

- ⑦ 점등관
- (l) 콘데서
- 때 안정기
- 라 초크 코일

풀이

방전등에 전류의 안정을 얻기 위하여 접속하는 저항 또는 초크 코일을 안정기라 한다. 【답】 ©

- 23. 빛을 아래쪽에 확산, 복사시키며 또 눈부심을 적게 하는 조명 기구는?
 - ⑦ 루버
- (i) 반사볼
- 따 투광기
- 라 글로브

풀이

【답】 ⑦

- 24. 방의 가로 6 [m], 세로가 9 [m], 광원의 높이가 3 [m] 인 방의 실지수는?
 - ② 162
- ¥ 18
- F 1.8
- 라 1.2

풀이

실지수 $RI = \frac{X \cdot Y}{H(X+Y)}$ 이다.

단, X: 가로, Y: 세로, H: 작업면으로부터 광원까지의 거리

$$RI = \frac{6 \times 9}{3(6+9)} = \frac{54}{45} = 1.2$$

【답】 @

- 25. 폭 10 [m], 길이 15 [m], 높이 4 [m]의 사무실이 있다. 백열 전구 12개를 설치하였을 때 천장, 벽, 바닥의 평균조도가 각각 30, 50, 80 [lx]가 되었다. 지금 천장, 벽, 바닥의 반사율을 각각 70, 50, 10 [%]라 하고 기구 효율을 70 [%]라고 하면 조명률[%]은 약 얼마가 되는가?
 - ② 10
- (L) 20
- © 50
- **部 80**

풀이

천장, 벽, 바닥의 면적을 각각 A_1 , A_2 , A_3 , 평균 조도를 각각 E_1 , E_2 , E_3 , 반사율을 각각 ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 라 하면 각 면의 흡수 광속은

 $E_1A_1(1-\rho_1)+E_2A_2(1-\rho_2)+E_3A_3(1-\rho_3)$ 이 광속을 광원이 공급하므로 전구의 총광속 F_0 , 기구 효율 n 사이에는

 $\eta F_0 = E_1 A_1 (1 - \rho_1) + E_2 A_2 (1 - \rho_2) + E_3 A_3 (1 - \rho_3)$

 $F_0 = \frac{30 \times 150(1-0.7) + 50 \times 200(1-0.5) + 80 \times 150(1-0.1)}{0.7}$

 $=\frac{17150}{0.7}=24500 \text{ [lm]}$

바닥의 입사 광속 F는

 $F = E_3 A_3 = 80 \times 150 = 12000$ [lm]

조명률 U는

 $\therefore U = \frac{F}{F_0} = \frac{12000}{24500} = 0.5 = 50 [\%]$

[답] @

- 26. 평균 구면 광도 100 [cd]의 전구 5개를 지름 10 [m] 인 원형의 방에 점등할 때 조명률 0.5, 감광 보상률 1.5라 하면, 방의 평균 조도[lx]는?
 - ⑦ 약 35
- G 약 26
- 라 약 48
- 라 약 59

풀이

FUN= EAD 에서


 $F = 4\pi I = 4\pi \times 100$ [lm], N = 5,

U=0.5, D=1.5, $A=\pi \times 5^2$ 이므로

 $\therefore E = \frac{FUN}{AD} = \frac{400\pi \times 5 \times 0.5}{25\pi \times 1.5} = 26.7 \text{ [lx]}$

[답] 만

27. 폭 24[m]인 가로의 양쪽 에 20[m] 간격으로 지 그재그식으로 등주를 배 치하여 가로상의 평균
 조도를 5[lx]로 하려고



한다. 각 등주상에 몇 [lm]의 전구가 필요한가? 단, 가로면에서의 광속 이용률은 25[%]이다.

- **3600**
- (4) 4200
- (F) 4800
- **部 5400**

감독위원 20 ○ ○년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 확인인 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

풀이

지그재그식 가로등 한 등당 피조면 면적 A는

$$A = \frac{SB}{2} = \frac{24 \times 20}{2} = 240 \,[\text{m}^2]$$

따라서 필요 광속 F_0 는

$$F_0 = \frac{EA}{U} = \frac{5 \times 240}{0.25} = 4800 \text{ [lm]}$$

[답] @

28. 열전도율을 표시하는 단위는?

- \mathcal{P} [I/kg · deg] \mathcal{P} [W/m² · deg]
- $\mathbb{P}[W/m \cdot \deg]$ $\mathbb{P}[J/m^3 \cdot \deg]$

풀이

비열 $[J/kg \cdot deg]$, 열전달률 $[W/m^2 \cdot deg]$, 열전도율 $[W/m \cdot deg]$, 체적 비열 $[J/m^3 \cdot deg]$ 【답】 ©

29. 다음 중 열 용량의 단위를 나타내는 것은?

- $\mathfrak{D}[J/\mathbb{C}kg]$ $\mathfrak{D}[J/\mathbb{C}]$

- \oplus [J/cm²°C] \oplus [J/cm³°C]

풀이

전기에서 정전 용량 $C = \frac{Q}{V}[\frac{C}{V} = F]$ 이고, 열에서는 Q(전기량)→Q열량(kcal)로 전위차 V[V]가 온도차 V[C]로 되므로 $C \to kcal \atop \mathbb{C} \to J/\mathbb{C}$ 로 되어진다. [답] Θ

30. 100 [V], 500 [W]의 전열기를 90 [V]에서 사용할 때 의 전력[W]은?

- **P** 405
- (4) 425
- (F) 450
- ₽ 500

풀이

전열선의 저항을 일정하다고 하면 전력 $P = E^2/R$ 이므로

$$P' = P\left(\frac{E'}{E}\right)^2 = 500 \times \left(\frac{90}{100}\right)^2 = 405 \text{ [W]}$$
 [답] $?$

31. 열전 온도계의 원리는?

- ⑦ 핀치 효과 만 제에만 효과
- 대 제벡 효과
- 라 홀 효과

풀이

제벡 효과 : 두 금속 접속점 간에 온도차가 있으면 열기전력 (전류)이 발생하는 현상으로 열전 온도계 및 열전대에 사용 된다. [답] @

- 32. 반도체의 발달로 2종의 금속이나 반도체를 이용하여 열전대를 만들고 이때 생기는 열의 흡수, 발생을 이 용한 전자냉동이 실용화되고 있다. 다음 중 어떤 혀 상을 이용한 것인가?
 - 카 제벡(Seebeck) 효과
 - 따 펠티에(Peltier) 효과
 - 대 톰슨(Thomson) 효과
 - 라 핀치(Pinch) 효과

풀이

펠티에 효과의 원리를 이용하여 냉동방법이 실용화되고 있 으며, 이를 전자냉동 혹은 열전냉동이라 하며, 열펌프의 일 종이라 할 수 있다.

- 표피 효과 : 도체에 고주파 전류를 통하면 전류가 표면에 집중하는 현상이고 금속의 표면 열처리에 이용한다.
- 제벡 효과: 열전온도계, 즉 두 금속을 두 접점으로 폐회로 를 만들고 두 접점의 온도를 달리하면 기전력이 발생한다. 이 열기전력은 두 접점간의 온도차에 비례한다. 이 두 금속 을 열전대라 하고 이것을 이용한 것이 열전 온도계이다.
- 톰슨 효과: 제벡 효과의 역현상의 일종으로 동종의 금속 의 접점에 전류를 통하면 전류방향에 따라 열을 발생 또는 흡수하는 현상이다.
- 핀치 효과 : 용융체에 강한 전류를 통하면 전자력에 의한 인력이 커지므로 용융체가 도중에서 끊어져 전류가 끊어지 는 현상을 말한다. [답] (4)

33. 보통 사용되는 열전대의 조합은?

- ⑦ 구리-콘스탄탄 및 크롬-콘스탄탄
- 대 비스무스-백금 리 백금-스테인리스강

보통으로 쓰이는 열전대의 조합에는 구리-콘스탄탄, 철-

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인

콘스탄탄, 크로멜-알루멜, 백금-백금 로듐 등이 있다. [답] 개

- 34. 저항 발열체의 구비 조건이 아닌 것은?
 - ② 팽창 계수가 클 것
 - (i) 적당한 저항값을 가질 것
 - 때 내식성이 클 것
 - 라 내열성이 클 것

풀이

발열체로서의 구비 조건

- ① 내열성이 클 것
- ② 내식성이 클 것
- ③ 알맞은 고유 저항값을 가지고, 저항의 온도 계수가 양(+) 수로서 작을 것
- ④ 연전성이 풍부하고, 가공이 용이할 것
- ⑤ 선팽창 계수는 작아야 한다.

【답】 %

- 35. 전류에 의한 옴손을 이용하여 가열하는 것은?
 - ⑦ 복사 가열
- (l) 유전 가열
- 대 유도 가열
- 라 저항 가열

풀이

- ① 복사 가열: 적외선 가열이라고도 하며, 적외선 전구 또는 비금속 발열체 등에서 복사된 적외선을 피열물 표면에 조사하는 가열
- ② 유전 가열: 고주파 전계 중에 절연성 피열물을 놓고, 여기에 생기는 유전체손을 이용하는 가열
- ③ 유도 가열: 교류자계 중에 있어서 도전성 물체 중에 생기 는 와전류에 의한 전류손 또는 히스테리시스손을 이용하
- ④ 저항 가열: 전류에 의한 옴손을 이용한 가열

[답] @

- 36. 형태가 복잡하게 생긴 금속 제품을 균일하게 가열하 는 데 가장 적합한 가열 방식은?
 - ⑦ 적외선 가열 내 염욕로
 - 때 직접 저항 가열 때 유도 가열

풀이

염욕로는 NaCl, KCl 등의 용융염에 직접 통전하여 가열하 고 피열물을 그 속에 넣어 가열한다. 강, 경합금 등의 균열, 항온, 급열, 급냉 등의 열처리에 사용된다.

- 37. 흑연화로, 카보런덤로, 카바이드로의 가열 방식은?
 - ⑦ 아크로
- 내 유전 가열
- 때 간접 가열 저항로 라 직접 가열 저항로

풀이

피열물에 직접 가열(직접 통전)시켜 발열시키는 방식으로 통 상 카바이드로, 카보런덤로, 흑연화로, 유리 용융로, 알루 미늄 전해로 등은 직접 가열 저항로이다. [답] 라

- 38. 비닐막의 접착에 주로 사용되는 가열 방법은?
 - 가 저항 가열
- 따 적외선 가열
- 다 유도 가열
- 라 유전 가열

풀이

비닐막은 절연물로서 저항 가열, 유도 가열을 쓰지 못한다. 적외선 가열은 표면 건조에 쓰인다. 따라서 유전 가열을 이 용한 고주파 미싱 등으로 적합하다. [답] 라

- 39. 다음 중 고주파 유전 가열에 부적당한 것은?
 - ⑦ 목재의 건조 대 목재의 접착

 - 대 비닐막의 접착 리 금속 표면 처리

풀이

목재의 건조, 목재의 접착, 비닐막의 접착 등은 유전 가열이 고, 금속 표면 처리는 유도 가열이다.

[답] @

- 40. 알루미늄, 마그네슘의 용접에 가장 적당한 용접 방법 은?
 - 가 저항 용접
- (i) 유니온 멜트 용접
- 때 원자 수소 용접 관 불활성 가스 용접

풀이

불활성 가스 용접은 용접용 전극의 주위에서 아르곤이나 헬

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인

륨을 분출시켜서 아크 부분을 공기로부터 차단하고 용제 (flux)를 전혀 사용하지 않고 용접하는 방법이다. 알루미늄 이나 마그네슘의 용접뿐만 아니라 스테인리스강, 동, 동합 금 기타 이종 금속의 용접에도 적당하다.

- 41. 내부 가열에 적당한 전기 건조 방식은?

 - ⑦ 전열 건조 대 고주파 건조
 - 대 적외선 건조 의 자외선 건조

풀이

온도를 너무 높게 하면, 제품 품질에 영향을 미치거나 발화 의 위험 또는 내부로부터 표면으로의 수분 이동이 따르지 못하여 오히려 불리하므로 온도를 일시에 아주 높게 할 수 없다. 그러므로 고주파 건조는 내부 가열에 적당한 방식으로 서 목재의 건조, 접착, 비닐막 가공에 이용된다.

[답] 대

- 42. 5[kg]의 강재를 20[℃]에서 85[℃]까지 35초 사이에 가 열하면 몇 [kW]의 전력이 필요한가? 단, 강재의 평균 비열은 0.15 [kcal/℃kg]이고 강재에서 온도의 방사는 생각하지 않는다.
 - **7** 5.5
- (1) 7.0
- (F) 3.5
- 라 4

풀이

$$\therefore P = \frac{M_C(T_2 - T_1)}{860t} = \frac{0.15 \times 5 \times (85 - 20)}{860 \times \frac{35}{3600}} = 5.5$$

 $\therefore 5.5 [kW]$

[답] ⑦

- 43. 1.2[1]의 물을 15[℃]로부터 75[℃]까지 10분간에 가 열시키고자 한다면 전열기의 용량[W]은? 단. 효율 은 70 [%]이다.
 - ⑦ 약 520
- 나 약 620
- 다 약 720
- 라 약 1028

풀이

$$P = \frac{M(T_2 - T_1)}{860 t \eta} = \frac{1.2(75 - 15)}{860 \times \frac{1}{6} \times 0.7} = 0.72 \text{ [kW]}$$
$$= 720 \text{ [W]}$$

- 44. $GD^2 = 150 [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$ 의 플라이휠이 1200 [rpm]으로 회전하고 있을 때 축적 에너지는 약 몇 [J]인가?
 - ② 296.000
- (F) 148,000
- © 79,000
- **39,000**

풀이

$$W = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} GD^2 \right) \left(\frac{2\pi N}{60} \right)^2 = \frac{GD^2 N^2}{730} = \frac{150 \times 1200^2}{730} = 296,000$$

$$\therefore 296,000[J]$$

- 45. 유도 전동기의 단자 전압이 정격 전압보다 낮아졌을 경우 전동기의 특성은 다음과 같이 된다. 옳지 않은 것은?
 - ⑦ 전부하시의 온도 상승이 낮아진다.
 - ④ 전부하시의 효율이 떨어진다.
 - 따 슬립이 증가한다.
 - 라 최대 토크가 감소한다.

전부하시 단자 전압이 낮아지면 효율 감소, 토크 감소, 슬립 증가가 발생된다. [답] 개

- 46. 전원으로 일그너 방식을 사용하는 것은?
 - ⑦ 냉동용 가스 압축기
 - (J) 제철용 압연기
 - 대 제지용 초지기
 - 라 시멘트 공장용 분쇄기

풀이

일그너 방식은 플라이휠이 붙어 있는 축세력식이므로 제철 용의 압연기와 같은 토크가 크게 변동하는 부하에 적당하다.

[답] (대

감독위원 20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 확인인 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

- 47. 선박의 전기 추진에 많이 사용되는 속도 제어 방식 은?
 - ⑦ 극수 변환 제어 방식
 - (i) 전원 주파수 제어 방식
 - 대 2차 저항 제어 방식
 - 라 크래머 제어 방식

풀이

발전기 구동용 원동기의 속도를 바꾸어 전원용 발전기의 주 파수를 바꾸고 그에 따라 전동기의 속도를 제어한다.

[답] (4)

- 48. 직권 정류자 전동기는 다음에 분류하는 전동기 중 어디에 속하는가?
 - ⑦ 변속도 전동기
 - (i) 다속도 전동기
 - 때 가감속도 전동기
 - 라 정속도 전동기

풀이

교류에 있어 직권 정류자 전동기는 직류에 있어서의 직권 전동기와 그 특성이 유사하다. 토크가 증가하면 속도가 저하 되는 특성을 변속도 특성이라 하며, 직류 직권 전동기, 직류 파권 전동기, 교류 직권 정류자 전동기, 2차 저항이 큰 유도 전동기 등이 이 특성을 가진다. [답] 39

- 49. 3상 유도 전동기를 급속히 정지 또는 감속시킬 경 우, 가장 손쉽고 효과적인 제동법은?
 - ⑦ 발전 제동
- 나 와전류 제동
- 따 회생 제동
- 라 역상 제동

풀이

3상의 2단자를 교환시킴으로써 회전 방향이 역인 토크를 발 생시켜 급속히 정지. 역전시키는 방법을 역상 제동(플러깅) 이라고 한다. 그러나, 교환시에 막대한 과도 전류가 흐르는 결점이 있다. [답] @

50. 양수량 40 [m³/min], 총양정 13 [m]의 양수 펌프용 전동기의 소요 출력[kW]은 약 얼마인가? 단, 펌프 의 효율은 80[%]이다.

- **P** 106
- (L) 283
- (F) 422
- 部 637

풀이

$$P = \frac{9.8QH}{\eta} = \frac{9.8 \times \left(\frac{40}{60}\right) \times 13}{0.8} = 106.17 \text{ [kW]}$$

- 51. 5층 빌딩에 설치된 적재 중량 1000 [kg]의 엘리베이 터를 승강 속도 50 [m/min]으로 운전하기 위한 전동 기의 출력[kW]은? 단, 평형률은 0.5이다.
 - **P** 4
- (4) 6
- (F) 8
- 라 10

풀이

엘리베이터의 소요 출력 P[kW]는

$$P = \frac{WVC}{4500\eta} [HP] = \frac{WVC}{6100\eta} [kW]$$

단, W: 정격 하중[kg], V: 정격 속도[m/min],

C: 평형률이다.

$$\therefore \ P = \frac{WVC}{6100\eta} = \frac{1000 \times 50 \times 0.5}{6100 \times 1} = 4 \text{ [kW]} \quad \text{[답]} \ \textcircled{9}$$

- 52. 직선 궤도에서 호륜 궤조를 설치하지 않으면 안 되 는 곳은?
 - ⑦ 교량의 위
- (i) 고속도 운전 구간
- 다) 병용 궤도
- 라 분기 개소

풀이

궤도의 분기 개소에서 철차가 있는 곳은 궤조가 중단되므로 원활하게 차체를 분기 선로로 유도하기 위해서는 반대 궤조 측에 호류 궤조(guard rail)를 설치하여야 한다. 【답】 라

- 53. 전철 전동기에 감속 기어를 사용하는 이유는?
 - ② 동력 전달을 위해의 전동기의 소형화
 - 대 역률의 개선 의 가격 저하

풀이

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인

동일 출력이면 전동기의 속도가 높을수록 작은 회전력으로 족하며, 따라서 형태도 작아진다. 전동기를 제한된 용적을 가진 대차에 매달려면 소형일수록 유리하다.

- 54. 전차용 전동기에 보극을 설치하는 이유는?
 - ⑦ 역회전 방지
- (J) 정류 개선
- 때 섬락 방지
- 라 불꽃 방지

풀이

바의 정류 개선도 물론 중요하나, 전차용 전동기의 정류 개 선 중 보극이 전동기의 회전 방향에도 불구하고 같은 효과가 있는 점을 주목하여야 한다. [답] ⑦

- 55. 30[t]의 전차가 30/1000의 구배를 올라가는 데 필요 한 견인력[kg]은? 단, 열차 저항은 무시한다.
 - (F) 90
- (i) 100
- F) 900
- 串 9000

풀이

경사가 30/1000이고 이 각의 $\tan \theta \simeq \sin \theta$ 로 생각되므로

∴ 견인력 = $W\sin\theta = 30 \times 10^3 \times \frac{30}{1000} = 900$ [kg]

[답] 대

- 56. 중량 50[t]의 전동차에 3[km/h/s]의 가속도를 주는 데 필요한 힘[kg]은?
 - **P** 150
- (4) 156
- F 210
- **a** 4650

풀이

$$F_a = 31 \text{ WA} = 31 \times 50 \times 3 = 4650 \text{ [kg]}$$

[답] @

- 57. 전차 운전에서 최고 속도를 변화시키지 않고 표정 속도를 크게 하려면 다음 중 어떤 방법이 좋은가?
 - ⑦ 가속도와 감속도를 크게 한다.
 - (내) 가속도를 크게 하고. 감속도를 작게 한다.
 - 대 가속도를 작게 하고. 감속도를 크게 한다.
 - 리 가속도와 감속도를 작게 한다.

풀이

표정 속도= $\frac{$ 시발역과 종착역의 거리 주행 시간+정차 시간

이므로 주행 시간 또는 정차 시간을 짧게 하면 표정 속도는 커진다. 주행 시간은 최대 속도로 될 수 있는 대로 먼거리를 달려야 짧아진다. 즉 가속도, 감속도 모두 크게 하면 된다.

【답】 ②

- 58. 단상 교류식 전기 철도에서 전압 불평형을 경감하는 데 쓰이는 것은?
 - ② 흡상 변압기 의 단권 변압기
- - 대 크로스 결선 의 스코트 결선

풀이

3상 전원에서 용량이 큰 단상 부하에만 전원을 공급하게 되 면 3상 전원은 부하 불평형이 되며 이를 해소하기 위해 단상 변압기 2대를 사용해서 3상 전원을 2상으로 변환하여 3상 전원을 평형이 되도록 하는데 이 방식을 스코트 결선 방식이 라고 한다.

- 59. 망간 건전지의 전해액은?
 - 7) NH₄Cl
- 4 NaOH
- \square MnO₂
- ₽ CuSO₄

풀이

망간(르클랑세) 건전지의 전해액은 NH4Cl(염화암모늄) 이 외에 Zn의 부식, 전분 페스트의 gel화, 건조 등의 방지 작용 을 하는 ZnCl₂를 배합한다. [답] ⑦

- 60. 공기 습전기의 내부 화학 반응식은?
 - \Im Zn + \Im NaOH + O \rightarrow Na₂ZnO₂ + H₂O
 - \bigcirc 2Zn + 2NaOH + H₂O \rightarrow Na₂ZnO₂ + O₂
 - \Box Zn + 2NaOH + O \rightarrow Na₂ZnO₂ + H₂O
 - \Box Zn + NaOH + O \rightarrow Na₂ZnO₂ + H₂O

풀이

[답] [단]

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

감독위원 확인인

- 61. 표준 전지로서 사용되고 있는 것은?

 - ⑦ 다니엘 전지 때 클라크 전지
 - 다 카드뮴 전지라 태양열 전지

풀이

표준 전지는 양극에 수은, 음극에 Cd 아말감, 전해액에 황산 Cd 용액을 사용하고 20 [℃]에서 1.01827 [V]의 기전력을 갖 는다. 표준 전지로 현재 사용되고 있는 것은 카드뮴 전지이 다. 표준 전지는 기전력의 표준으로서 일반 전지 기전력의 정밀 측정이나 기준 저항과 함께 전류 측정에 이용된다. 웨 스턴 전지라고도 하며, 20[°C]에서 기전력 1.01830[V], 온 도계수가 매우 작다.

음극: 카드뮴(Cd), 양극: 수은(Hg), 전해질: 황화 카드뮴 수용액 [답] [다]

- 62. 충분히 방전했을 때 양극판의 빛깔은 무슨 색인가?
 - (카) 황색
- (나) 청색
- 따 적갈색
- 라 회백색

풀이

충분히 충전되었을 때 양극판은 과산화납으로 변해 적갈색 을 띠고, 음극판은 해면형 납으로 변해 회백색이 된다. 또한 충분히 방전했을 때에 양극판은 황산납으로 변해서 다 같이 회백색에 가까워진다.

- 63. 알칼리 축전지의 공칭 용량은 얼마인가?
 - ② 2[Ah]
- 4 [Ah]
- 4 5 [Ah]
- ⊕ 10 [Ah]

풀이

납축전지: 공칭 전압 1셀당 2.0[V], 공칭 용량 10[Ah] 알칼리 축전지: 공칭 전압 1셀당 1.2[V], 공칭 용량 5[Ah] [답] 대

- 64. 전해액에서 도전율은 어느 것에 의하여 증가되는가?
 - ⑦ 전해액의 빛깔
 - (i) 전해액의 농도
 - 대 전해액의 유효단면적
 - 라 전해액의 고유저항

풀이

전해액도 하나의 도체로서 $R = \rho \frac{1}{S} [\Omega]$ 식이 성립되며 더 욱이 그 농도에 따라 $k=rac{1}{
ho}$ 인 도전율은 증가되므로 전해 액의 농도에 따라 결정된다.

- 65. 전지에서 자체 방전 현상이 일어나는 것은 다음 중 어느 것과 가장 관련이 있는가?
 - ⑦ 전해액 농도 때 전해액 온도
 - 다 이온화 경향라 불순물 혼합

풀이

국부 작용이라 하며 아연 음극 또는 전해액 중에 불순물이 섞이면 아연이 부분적으로 용해되어 국부 방전이 생기며 수 명이 짧아진다. [답] 라

- 66. 황산 용액에 양극으로 구리 막대, 음극으로 은막대 를 두고 전기를 통하면 은막대는 구리색이 난다. 이 를 무엇이라고 하는가?

 - ⑦ 전기 도금 때 이온화 현상
 - © 전기 분해 < 라 분극 작용

전기 분해를 이용한 것으로 전기 도금은 동(Cu)에 금을 도금 하고자 할 때는 금을 +극에, 동을 -극으로 하고 직류 전원 을 공급하면 동 표면에 금이 도금이 된다. 【답】 ②

- 67. 금속 중 이온화 경향이 큰 물질은?
 - Æ Fe
- (L) Zn
- (L) K
- 副 Na

풀이

금속의 이온화 경향의 순위는 K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, …이다. [답] 대

- 68. 전해 콘덴서의 제조나 재생고무의 제조 등에 주로 응용하는 현상은?
 - ⑦ 전기침투
 ④ 전기성동

20 ○ ○ 년도 기사 일반검정 제 ○ 회대비 수험번호 성명 자격종목 및 등급(선택분야) 종목코드 시험시간 문제지형별 동일출판사 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사

[답] ⑦


감독위원 확인인

때 비산현상

라 핀치 효과

풀이

전기침투: 액을 다공질의 격막으로 나누고 그 양측에 직류 전압을 걸면 격막을 통해서 액체는 한쪽으로 이동하여 수위 는 높아진다. 전기 침투는 전해 콘덴서 제조용, 재생고무의 제조, 점토의 전기적 정제 등에 응용되고 있다.



69. 정전력을 이용하지 않는 장치는?

⑦ 정전 도장 장치 때 정전 선별기

따 전기 집진 장치 @ X선 장치

풀이

X선 발생 장치란 고전압 발생 장치, 고전압 정류 장치, X선 관 선조 가열 장치 등에 의한 X선 발생에 사용되는 총칭이 다. [답] 라

- 70. 피드백 제어 중 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계 적 변위를 제어량으로 하는 것은?

 - ⑦ 서보 기구 내 프로세스 제어
 - 따 자동 조정
- 라 프로그램 제어

풀이

서보 기구는 공작 기계, 공업용 로봇, 비행기 및 선박의 방향 제어계, 미사일이나 레이더 안테나의 자동 위치 제어, 위험 물을 먼 곳에서 제어하는 매니플레이터(manipulator) 등에 응용된다. [답] ⑦

- 71. 목표값이 일정하고 제어량을 그것과 같게 유지하기 위한 제어는?
 - ⑦ 정치 제어 ④ 추종 제어
 - 다 프로그래밍 제어 라 비율 제어

풀이

제어량을 어떤 일정한 목표값으로 유지하는 것을 목적으로 하는 제어법을 정치 제어라 한다. [답] 개

- 72. 산업 로봇의 무인 운전을 하기 위한 제어는?
 - ⑦ 추종 제어 나 비율 제어
 - 따 프로그램 제어 🗈 정치 제어

풀이

정해진 시간적 변화는 프로그램화하여 무인화 할 수 있다. [답] 印

- 73. 연속식 압연기의 자동 제어는 다음 중 어느 것인가?
 - ⑦ 정치 제어 U 추종 제어
 - 따 프로그래밍 제어 라 비례 제어

풀이

시간에 관계없이 전동기의 회전 속도를 일정하게 유지하여 야 하므로 정치 제어이다. 【답】 ②

74. 그림과 같은 블록 선도에서 R→**>** G 종합 전달 함수 C/R는?

$$\Im \frac{G}{1+G}$$

$$\bigcirc \frac{G}{1-G}$$

$$\Box$$
 1+G

풀이

$$C = (R - C)G$$
 $C(1 + G) = RG$
 $\therefore \frac{C}{R} = \frac{G}{1 + G}$ [답] ②

- 75. pn 접합 다이오드에서 cut-in voltage란?
 - ⑦ 순방향에서 전류가 현저히 증가하기 시작하는 전 압이다
 - (내) 순방향에서 전류가 현저히 감소하기 시작하는 전 압이다.

20○○년도 기사 일반검정 제	○ 회대비			수험번호	성명	감독위원
자격종목 및 등급(선택분야) 전기공사(산업)기사/전기(산업)기사	종목코드	시험시간	문제지형별		동일출판사	확인인

- © 역방향에서 전류가 현저히 감소하기 시작하는 전 압이다.
- 역방향에서 전류가 현저히 증가하기 시작하는 전 압이다.

풀이

pn 접합 다이오드의 전압-전류(V-I) 특성에서 알 수 있다. 【답】 $^{\odot}$

- 76. 전력용 정류 장치로 우수한 정류기는?
 - ⑦ 아산화동 정류기 ① 셀렌 정류기
 - ☞ Ge 정류기
- 라 Si 정류기

풀이

반도체는 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 셀렌(Se), 산화제일구리(Cu2O)와 같이 저항률이 $10^{-4} \sim 10^6 \left[\Omega \cdot \text{cm}\right]$ 정도의물체로서 정류 작용이 있고, 부성 특성을 갖는다. 【답】 \oplus

- 77. SCR의 턴온(turn on)시 20[A]의 전류가 흐른다. 게 이트 전류를 반으로 줄일 때 SCR의 전류[A]는?
 - **3** 5

4 10

© 20

라 40

풀이

SCR이 일단 ON되면 전류 제어 기능은 없다. 【답】 🗗

- 78. 교류 전력을 양극성에서 제어하는 데 적당한 소자 는?
 - ₱ S.C.R

4 S.C.S

© LASCR

TRIAC

풀이

TRIAC(triode AC switch)은 역병렬로 된 2개의 보통 SCR 과 유사하므로 쌍방향성 3단자 사이리스터이고, AC 전력의 제어에 사용된다.

79. SCS(silicon controlled switch)의 특징이 아닌 것은?

- ↗ 게이트 전극이 2개이다.
- 다 직류 제어 소자이다.
- 대 쌍방향으로 대칭적인 부성 저항 영역을 갖는다.
- ② AC의 ⊕⊖ 전파 기간 중 트리거용 펄스를 얻을 수 있다.

풀이

SCS는 단일 방향성 소자이므로 쌍방향 대칭적인 부성 저항 영역을 갖지 않는다. 【답】 ④

80. 교류 200 [V], 정류기 전압 강하 10 [V]인 단상반파 정류 회로의 저항 부하의 직류 전압[V]은?

⑦ 약 80

약 155

약 200

라 약 210

풀이

반파 정류이므로

 $E_d = 0.45 V - e = 0.45 \times 200 - 10 = 80$ [V] [답] $^{\circ}$

오타가 있을 수 있습니다. 잘못된 부분을 지적해 주세요. 즉시 회신해 드리겠습니다.